

**CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA Y DESPUÉS DE REPARACIÓN O MODIFICACIÓN
DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO
PISATZEKO TRESNA EZ-AUTOMATIKOEN ADIZKAKO EGIAZTAPENAREN ETA KONPONKETA EDO
ALDAKETA BATEN ONDORENGO EGIAZTAPENAREN ZIURTAGIRIA**

Nº Identificación / Identifikazio zk. **MT20M13201**

• **TITULAR / TITULARRA**

Razón social /Empresaren izena: ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A.
A20540399

Dirección /Helbidea: CR/Gaintxurizketa,s/n
20110 PASAJES

GIPUZKOA

RESULTADO / EMAITZA

FAVORABLE

• **SITUACIÓN / TOKIA**

Dirección /Helbidea: Entradas Puerto de Lezo
CR/Gaintxurizketa,s/n
20110 PASAJES

GIPUZKOA

• **INSTRUMENTO / TRESNA**

Fabricante /Fabrikatzailea: Básculas Samsó, S.A.

Marca /Marka: Samsó / Visor: Samsó

Modelo/ Eredua: BSE / Visor: 2001

Nº Serie /Serie-zk: 0911072 / 0911072

Alcance máximo (limitado a)/ Gehienezko neurketa / eremuaren muga: 44.000,000 kg

Precintos 01-OV-1008/Caja Suma 01-OV-1008/Caja Suma 01-M-004-R 330/Visor
01-M-004-R 337/Visor

Precinto electrónico: 0

Software: ---

OBSERVACIONES / OHARRAK

1999ko apirilaren 27 ko Ministeritzako Aginduan ezarrikato saiakuntzak egin ondoren, hurrengo hau ziurtatzen da: tresna honek aipatutako egiaztapenaren kontrol metrologikoa gainditu duela, Egiaztapenak eta neurketak egin ziren une eta baldintzei dagozkie emaitzak, **LEMO801007.235-19 r0** referentzia duten saiakuntzen protokoloren arabera Aipatu agindua B.O.E. 110ean argitaratu da, 1999/05/08koa da eta pisatzeko tresna ez automatikoen Kontrol Metrologikoa arautzen du, konponketa edo aldaketa baten ondorengo egiaztatze fasean eta aldizkako egiaztatze fasean. Ziurtagiri honek **bi urteko balio** du igortzen den egunetik aurrera. Epea bukatu aurretik titularrak aldizkako egiaztapen berri bat eskatu beharko du.

Realizados los ensayos establecidos en la Orden Ministerial de 27 de abril de 1999, B.O.E. Nº 110 de fecha 08/05/99 por la que se establece el Control Metrologico de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automatico, en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica, se acredita que el instrumento, objeto del presente Certificado ha superado el control metrologico de verificación indicado, refiriéndose los resultados al momento y condiciones de efectuar las comprobaciones y mediciones, de acuerdo al protocolo de ensayos con referencia: **LEMO801007.235-19 r0**

El presente certificado tiene **dos años de validez**, a partir de la fecha de emisión, debiendo solicitar el titular nueva verificación periódica antes de finalizar el plazo señalado.

Gasteizen, 2.019ko Abuztuaren 20an

En Vitoria, a 20 de Agosto de 2.019

EGIAZTAPENAREN ENTITATEA / **LA ENTIDAD DE VERIFICACIÓN**

Sinatzen duena: / Firmado por: Eriz Ruiz De Erentxun Antepara
Sinadura kodea: / Código firma: 43740-316350390
Data eta ordua: / Fecha y hora: 17/09/2019 15:49:13

**CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA Y DESPUÉS DE REPARACIÓN O MODIFICACIÓN
DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO
PISATZEKO TRESNA EZ-AUTOMATIKOEN ADIZKAKO EGIAZTAPENAREN ETA KONPONKETA EDO
ALDAKETA BATEN ONDORENGO EGIAZTAPENAREN ZIURTAGIRIA**

Nº Identificación / Identifikazio zk. **MT20M13200**

• **TITULAR / TITULARRA**

Razón social /Empresaren izena: ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A.
A20540399

Dirección /Helbidea: CR/Gaintxurizketa,s/n
20110 PASAJES

GIPUZKOA

RESULTADO / EMAITZA

FAVORABLE

• **SITUACIÓN / TOKIA**

Dirección /Helbidea: Salidas Puerto de Lezo
CR/Gaintxurizketa,s/n
20110 PASAJES

GIPUZKOA

• **INSTRUMENTO / TRESNA**

Fabricante /Fabrikatzailea: Básculas Samsó, S.A.

Marca /Marka: Samsó / Visor: Samsó

Modelo/ Eredua: BSE / Visor: 2001

Nº Serie /Serie-zk: 0911071 / 0911071

Alcance máximo (limitado a)/ Gehienezko neurketa / eremuaren muga: 44.000,000 kg

Precintos 01-M-004-R 013/Visor 01-M-004-R 017/Visor 01-M-004-R 326/Caja Suma
01-M-004-R 327/Caja Suma

Precinto electrónico: 0

Software: ---

OBSERVACIONES / OHARRAK

1999ko apirilaren 27 ko Ministeritzako Aginduan ezarrikato saiakuntzak egin ondoren, hurrengo hau ziurtatzen da: tresna honek aipatutako egiaztapenaren kontrol metrologikoa gainditu duela, Egiaztapenak eta neurketak egin ziren une eta baldintzei dagozkie emaitzak, **LEMO801007.236-19 r0** referentzia duten saiakuntzen protokoloren arabera Aipatu agindua B.O.E. 110ean argitaratu da, 1999/05/08koa da eta pisatzeko tresna ez automatikoen Kontrol Metrologikoa arautzen du, konponketa edo aldaketa baten ondorengo egiaztatze fasean eta aldizkako egiaztatze fasean. Ziurtagiri honek **bi urteko balio** du igortzen den egunetik aurrera. Epea bukatu aurretik titularrak aldizkako egiaztapen berri bat eskatu beharko du.

Realizados los ensayos establecidos en la Orden Ministerial de 27 de abril de 1999, B.O.E. Nº 110 de fecha 08/05/99 por la que se establece el Control Metrologico de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica, se acredita que el instrumento, objeto del presente Certificado ha superado el control metrologico de verificación indicado, refiriéndose los resultados al momento y condiciones de efectuar las comprobaciones y mediciones, de acuerdo al protocolo de ensayos con referencia: **LEMO801007.236-19 r0**

El presente certificado tiene **dos años de validez**, a partir de la fecha de emisión, debiendo solicitar el titular nueva verificación periódica antes de finalizar el plazo señalado.

Gasteizen, 2.019ko Abuztuaren 20an

En Vitoria, a 20 de Agosto de 2.019

EGIAZTAPENAREN ENTITATEA / **LA ENTIDAD DE VERIFICACIÓN**

Sinatzen duena: / Firmado por: Eriz Ruiz De Erentxun Antepara
Sinadura kodea: / Código firma: 43740-316394115
Data eta ordua: / Fecha y hora: 17/09/2019 15:49:13